

# FA1 - 4 - Assemblage d'une tubulure sur une enveloppe, un fond bombé ou un fond plat (suite)

### FA1 - 4.2 - Tubulure emmanchée sans anneau-renfort rapporté


# FA1 - 4.2.1 - Assemblage par soudure à pleine pénétration


#### a) Soudure réalisée d'un seul côté





### b) Soudure réalisée des deux côtés





 Les dimensions indiquées doivent être respectées sur tout le pourtour de la tubulure.

(	Catégories de	e construc	tion
Α	B1	B2	

Rupture fragile : Epaisseurs de référence				
	Partie A	Zone fondue	Partie B	
Brut de soudage	e	$MAX(e; e_t)$	e <sub>t</sub> ou e <sub>t</sub> / 4 (Note c)	
Avec TTAS	е	MAX(e;e <sub>t</sub> )	e <sub>t</sub> ou e <sub>t</sub> / 4 (Note c)	

	tigue nnexe C11.A2
a1 et a2	4.2c à 4.2e
b1 et b2	4.2c et 4.2b

Т	ΓAS
Epaisseur	de référence
	$e_{t}$

T 03/11

#### Notes et remarques

 Note c: L'épaisseur divisée par 4 peut être retenue uniquement pour un composant forgé ou pour une tôle présentant des garanties de striction dans le sens travers court.